通学路等の対策一覧表

松茂小学校

箇所番号	学校区	路線名等	通学路等の危険・要注意箇所	危険な状況の内容	対策状況		
M1	松茂小学校	国道28号線	広島字東裏 (大和前三叉路)	交通量が多い国道であるが，道幅が狭いうえに路側帯がないため，児童が危険にさらされている。	平成24年度	町教育委員会	通学路の変更
M2	松茂小学校	県道徳島空港線	笹木野字八山開拓 (運転免許センター付近)	道路拡張工事により，4車線道路となったため，交差点を通過する車のスピードが上がり，高速のままコーナーを曲がる車も増えたため。	平成24年度	町教育委員会	通学時の立哨指導
M3	松茂小学校	町道住吉18号	住吉字住吉開拓 (松茂中学校北側用水路沿い)	通学路沿いに用水路があり、歩道も無いため通学時に危険である。	平成24年度	町教育委員会	通学路注意喚起看板(2箇所)
M4	松茂小学校	町道笹木野12号	住吉字住吉開拓 (自衛隊周回道路)	自衛隊正門前より西200メートルは，側道がないため，通行する児童が危険にさらされている。	平成24年度	町教育委員会	通学路注意喚起看板(3箇所)
M5	松茂小学校	町道笹木野31号	笹木野字八山開拓	運送会社大型車両の通行が頻繁。脇道からの子どもの飛び出し対策が必要。	平成26年度	町教育委員会 松茂小学校	交差点部に一時停止シールを貼付。学校の集会において、交通安全担当教諭より児童に対して注意喚起を繰り返している。
M6	松茂小学校	町道笹木野22号線	笹木野字灘 (寺西ふとん店南東側)	道路幅員が狭く、見通しが悪いため危険。	平成26年度	道路管理者(町) 町総務課 町教育委員会	カラー舗装及びポストコーン設置 カーブミラーをより見やすいものに変更 一時停止表示の設置(1箇所)
M7	松茂小学校	町道広島13号線	広島字北ハリ (キョーエイ空港店北側)	植樹の根の成長により、歩道タイルが隆起しており、つまずきやすく危険。	平成26年度 平成27年度	道路管理者(町)	アスファルト舗装補修
M8	松茂小学校	町道広島20号	広島字南川向	スクールゾーンが無くなり、通学時に狭い道路を車両が通行するようになった。	平成27年度	町教育委員会	立て看板1基及び電柱に通学路注意喚起看板1基設置
M9	松茂小学校	河川	広島字東裏 (エスチュアリー64付近)	船着場への侵入が容易にできる。転落のおそれがある。	平成28年度	町教育委員会	危険周知看板を設置(1箇所)
M10	松茂小学校	町道松茂7号線	広島字宮ノ後	見とおしが悪く、横断歩道もない。	平成28年度	町教育委員会	通学路注意喚起看板の設置(1箇所)
M11	松茂小学校	町道住吉16号線	住吉字住吉開拓	通学路であり、自治会から通学路標識の設置要望有り。	平成29年度	町教育委員会	通学路注意喚起看板の設置(4箇所) ※四国電力設備3箇所・NTT設備1箇所

松茂町笹木野付近

縮尺 1 / 6,500 195m 平20業使、第204-4号