# 通学路の安全点検状況

| 学校番号 | 学校名 | 通し番号 | 路線名 | 通学路の危険・要注意箇所 | 危険な状況の内容 | 通学人数（※1） | 学校指定通学路（※1） | 合同点検の有無 | 合同点検未実施理由（※2） | 対策必要の有無 | 対策不必要理由（※2） | 教育委員会・学校対策内容（※3） | 数量 | 単位 | 対策実施状況 | 道路管理者（国）対策内容（※3） | 数量 | 単位 | 対策実施状況 | 道路管理者（県）対策内容（※3） | 数量 | 単位 | 対策実施状況 | 道路管理者（市町村）対策内容（※3） | 数量 | 単位 | 対策実施状況 | 警察対策内容（※3） | 数量 | 単位 | 対策実施状況 | その他機関対策内容（※3） | 数量 | 単位 | 対策実施状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 松茂小学校 | ① | 国道28号 | 松茂町大和前三叉路 | 交通量が多い国道であるが，道幅が狭いうえに路側帯がないため，児童が危険にさらされている。 | 57 | ○ | ○ | | ○ | | 通学路変更 | | | 済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24．8 |
| 165 | 松茂小学校 | ② | 県道 | 旧空港前交差点 | 道路拡張工事により，4車線道路となったため，交差点を通過する車のスピードがあがり，高速でコーナー曲がる車も増えたため。 | 140 | ○ | ○ | | ○ | | 立哨 | | | 済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H24．8 |
| 165 | 松茂小学校 | ③ | 県道 | 松茂中学校北側用水路 | 通学路沿いに用水路がある。大雨の時には増水し濁流となって流れている。 | 176 | ○ | ○ | | ○ | | 注意喚起を促すのぼり及び看板の設置予定 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25．3 |
| 165 | 松茂小学校 | ④ | 県道 | 自衛隊南側道路 | 自衛隊正門前より西200メートルは，側道がないため，通行する児童が危険にさらされている。 | 15 | × | ○ | | ○ | | 注意喚起を促すのぼり及び看板の設置予定 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25．3 |
| 166 | 喜来小学校 | ① | 県道徳島空港線 | 松茂町中喜来前原東ローソン出入り口 | 交差点角にあり通り抜ける自動車も多い。 | 129 | ○ | ○ | | ○ | | 注意喚起を促すのぼり及び看板の設置予定 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25．3 |
| 166 | 喜来小学校 | ② | 県道 | 松茂町中喜来群恵　体育館横の道路 | 通学時の交通量が多いが、歩道がない。 | 37 | ○ | ○ | | ○ | | 注意喚起を促すのぼり及び看板の設置予定 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25．3 |
| 166 | 喜来小学校 | ③ | 県道 | 松茂町長岸　集会所前の道路 | 交通量が多いのに歩道がない。<br>カーブミラーはあるが見通しが悪く狭い。 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | ポストコーン及びガードパイプの設置。 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | H24．8 |
| 166 | 喜来小学校 | ④ | 県道川内大代線 | 松茂町中喜来前原東<br>町営近くの五差路 | 信号はあるが、横断が二段階になるなど横断しにくい。 | 31 | ○ | ○ | | ○ | | 注意喚起を促すのぼり及び看板の設置予定 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25．3 |
| 166 | 喜来小学校 | ⑤ | 町道 | 松茂町中喜来南かうや　道路 | 交通量が多いのに歩道がなく道幅も狭い。 | 11 | ○ | ○ | | ○ | | 注意喚起を促すのぼり及び看板の設置予定 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25．3 |
| 164 | 長原小学校 | ① | 県道古川長原港線 | 板野郡松茂町長原547 | 建物の壁で見通しが悪い。また，道幅も狭い。 | 31 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | 減速表示設置 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | H24．12 |
| 164 | 長原小学校 | ② | 県道古川長原港線 | 板野郡松茂町長原28の向かい | 見通しの悪い三叉路。道幅も狭い。 | 31 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | 減速表示設置 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | H24．12 |
| 164 | 長原小学校 | ③ | 県道古川長原港線 | 板野郡松茂町長原506 | 見通しの悪い三叉路。道幅も狭い。 | 31 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 一時停止表示設置 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | H24．7 |
| 164 | 長原小学校 | ④ | 県道古川長原港線 | 板野郡松茂町長原42-1周辺 | 大きな三叉路。 | 27 | ○ | ○ | | ○ | | 注意喚起を促すのぼり及び看板の設置予定 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H25．3 |
| 164 | 長原小学校 | ⑤ | 県道古川長原港線 | 板野郡松茂町長原489 | 見通しの悪い三叉路。歩行者しか通れない道から交通量の多い道へ出るところ。 | 3 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 一時停止表示設置 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | H24．7 |
| 164 | 長原小学校 | ⑥ | 県道古川長原港線 | 板野郡松茂町長原486 | 見通しの悪い三叉路。車の飛び出し，巻き込みの可能性もある。 | 24 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 一時停止表示設置 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | H24．7 |
| 164 | 長原小学校 | ⑦ | 県道古川長原港線 | 板野郡松茂町長原65 | 道幅が狭い上に見通しの悪いS字カーブ。 | 24 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | 減速表示設置 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | H24．12 |
| 164 | 長原小学校 | ⑧ | 県道古川長原港線 | 板野郡松茂町長原399-1 | 道幅が狭い上に見通しの悪いS字カーブ | 24 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | 減速表示設置 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | H24．12 |
| 164 | 長原小学校 | ⑨ | 県道古川長原港線 | 板野郡松茂町長原395周辺 | 路線バスの回転場で，三叉路になっている。 | 24 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | 減速表示設置 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | | | | | H24．12 |
| 164 | 長原小学校 | ⑩ | 町道 | 板野郡松茂町長原349 | 倉庫前で交通量もある三叉路 | 5 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | T字表示設置 | 1 | 箇所 | 済み | | | | | | | | | H24．11 |