通学路等の対策一覧表

長原小学校

学校別番号	学校区	路線名等	通学路等の危険・要注意箇所	危険な状況の内容	対策状況		
N1	長原小学校	県道古川長原港線	長原547付近	建物の壁で見通しが悪い。また，道幅も狭い。	平成24年度	道路管理者(県)	減速表示の設置(1箇所)
N2	長原小学校	県道古川長原港線	長原28付近	見通しの悪い三叉路。道幅も狭い。	平成24年度	道路管理者(県)	減速表示の設置(1箇所)
N3	長原小学校	県道古川長原港線	長原506付近	見通しの悪い三叉路。道幅も狭い。	平成24年度	道路管理者(町)	一時停止表示の設置(1箇所)
N4	長原小学校	県道古川長原港線	長原42-1付近	大きな三叉路。	平成24年度	町教育委員会	通学路注意喚起看板及びのぼりの設置(1箇所)
N5	長原小学校	県道古川長原港線	長原489付近	見通しの悪い三叉路。歩行者しか通れない道から交通量の多い道へ出るところ。	平成24年度	道路管理者(町)	一時停止表示の設置(1箇所)
N6	長原小学校	県道古川長原港線	長原486付近	見通しの悪い三叉路。車の飛び出し，巻き込みの可能性もある。	平成24年度	道路管理者(町)	一時停止表示の設置(1箇所)
N7	長原小学校	県道古川長原港線	長原65付近	道幅が狭い上に見通しの悪いS字カーブ。	平成24年度	道路管理者(県)	減速表示の設置(1箇所)
N8	長原小学校	県道古川長原港線	長原399-1付近	道幅が狭い上に見通しの悪いS字カーブ	平成24年度	道路管理者(県)	減速表示の設置(1箇所)
N9	長原小学校	県道古川長原港線	長原395付近	路線バスの回転場で，三叉路になっている。	平成24年度	道路管理者(県)	減速表示の設置(1箇所)
N10	長原小学校	県道古川長原港線	長原349付近	倉庫前で交通量もある三叉路	平成24年度	道路管理者(町)	T字路表示の設置



松茂町長原付近

縮尺 1 / 6,000　180m