松茂町上水道

● 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 検 査 結 果 ●

浄水水質状況	採水年月日	令和1年6月26日	令和2年6月29日	令和3年6月30日	令和4年6月29日	令和5年6月14日	令和6年6月25日	令和7年6月11日
	採水地点	若宮神社（松茂町長原）	若宮神社（松茂町長原）	若宮神社（松茂町長原）	第四分団詰所（松茂町長原）	第四分団詰所（松茂町長原）	第四分団詰所（松茂町長原）	第四分団詰所（松茂町長原）
	天候 前日・当日	晴 ・ 曇	晴 ・ 晴	晴 ・ 晴	晴 ・ 晴	晴 ・ 雲	曇 ・ 曇	雨 ・ 雨
	気温	25.0℃	28.0℃	29.0℃	31.0℃	24.0℃	24.0℃	20.0℃
	水温	25.0℃	25.0℃	24.0℃	25.0℃	22.0℃	24.0℃	21.0℃
アンチモン及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ウラン及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1，2－ジクロロエタン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トルエン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
亜塩素酸	mg/l	0,06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
二酸化塩素	mg/l	0,06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル	mg/l	0.004	0.004	0.001未満	0.002	0.003	0.008	0.003
抱水クロラール	mg/l	0.015	0.012	0.002未満	0.004	0.004	0.014	0.006
農薬類	－	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
遊離炭酸	mg/l	3.9	6.6	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1
1，1，1－トリクロロエタン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
メチル－t－ブチルエーテエル	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/l	1.9	1.6	0.9	0.9	0.9	2.3	0.8
臭気強度（TON）	－	1	1	1	1	1	1	1
腐食性（ランゲリア指数）	－	−1.1	−1.4	−1.6	−1.5	−1.7	−1.8	−1.8
従属栄養細菌	mg/l	37	0	0	5	7	0	0
1，1－ジクロロエチレン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/l		0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	0.000002